



# LABORATORIUM POMIARÓW „TACHO-SERWIS,,

Piotr Kuriata

ul. Szttygarska 26, 59-300 Lubin

telefon kom. 509-415-916 email: tachoserwislubin@wp.pl

## OPINIA TECHNICZNA NR 2022-TS-2/1

Data wydania: 10 lipca 2022r.

Zleceniodawca: mgr Piotr Kuriata

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

adres: ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Decyzja, pisma, znak: ZLE/000056/2022r.

Zadanie: ustalenie wartości rynkowej

### PODSJAVA OPINII

1. Zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z/s w Polkowicach,
2. Oględzin rozrzutnika zawieszanego do piasku i soli,
3. Cen wolno rynkowych używanych maszyn, urządzeń,
4. informacji uzyskanych od przedstawiciela zleceniodawcy,
5. Doświadczenie rzeczoznawcy wykonującego opinię.

### DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACYJNE PRZYCZEPY

Marka	AMAZON
Model	EK-S 150
Numer seryjny	EK50074506
Rok produkcji	2007
Masa całkowita "kg"	315
Masa własna "kg"	65
Widmo rozrzutu "m"	8

Oględzin rozrzutnika zawieszanego AMAZON typ EK-S 150 z napędem WOM przeprowadzono w dniu 04.07.2022r. w PGM Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2 w obecności przedstawiciela zlecniodawcy.

#### OPIS STANU TECHNICZNEGO

---

Badany rozrzutnik jest kompletny. Według oświadczenia zlecniodawcy sprawny technicznie. Rozrzutnik nie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

W trakcie oględzin stwierdzono:

- Powierzchnia lakiernicza rozrzutnika z licznymi ubytkami lakieru. W miejscach ubytków zabezpieczeń lakierniczych - skorodowany.

#### OPINIA KOŃCOWA

---

Przedstawiony do badania rozrzutnik jest kompletny i sprawny technicznie.

Wartość rynkowa ustalona na podstawie danych pochodzących z obserwacji rynku w zakresie kształtowania się cen używanych maszyn i urządzeń z uwzględnieniem stanu technicznego w dniu badania określa się na kwotę 1.500,00 zł netto.


Słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zł<sup>00/100</sup>

Integralną częścią opinii stanowią fotografie – szt.4




Sporządzono dwa egzemplarze

---

Lubin dn. 10 lipca 2022r.



Wydając niniejszą opinię Stowarzyszenie RTSIRD zastrzega wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, uszkodzone części i zespoły oraz wady montażowe pojazdu. Opinia wydana według najlepszej wiedzy rzeczoznawcy, który jednak nie odpowiada za treść opinii opartej na danych co do, których został wprowadzony w błąd przez zlecniodawcę.



11  
12  
13  
14

