



# LABORATORIUM POMIARÓW „TACHO-SERWIS,,

ul. Szyngierska 26

59-300 Lubin

telefon kom. 509-415-916 email: tachoserwislubin@wp.pl

## OPINIA TECHNICZNA nr 2022-TS-5

Data wydania: 31 sierpnia 2022r.

Zlecający: pan Piotr Kurlaga

z siedzibą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

zgodnie z: znak: zlecenie ZLE/000081/2022

temat: ustalenie wartości rynkowej

### OPIS TOWARU WYCENY

1. Zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z/s w Polkowicach,
2. Ogędzin piaskarki PRONAR T130,
3. Ogędzin przedłożonych dokumentów: dowód rejestracyjny DR/BAM nr 1589333, wyciąg ze świadectwa homologacji,
4. Cen wojnyrynkowych używanych piaskarek,
5. Informacji uzyskanych od przedstawiciela zlecającego,
6. Doświadczenie rzeczoznawcy wykonującego opinie.

### WYKAZ WARTOŚCI IDENTYFIKACYJNE

Waga	PRONAR
Typ	T130
Ida	SZB1BCDXXA1XU0145
N rejestracyjny	DPL P522
Masa własna „kg”	980
Masa całkowita „kg”	3500

7.	Opony/rozmiar/ZUŻYCIE W %	MITAS / 10.0/75-15,3/90
8.	Długość „mm”	4950
9.	Długość przestrzeni ładunkowej „mm”	2844
10.	Szerokość „mm”	1770
11.	Układ hamulcowy	Mechaniczny, bębnowy
12.	Typ sprzęgu	37.18.00 ciągnio kołnierzowe z okiem $\phi$ 50

Oględzin piaskarki dokonano w dniu 31.08.2022r. na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Oczyszczalnia Ścieków) w PGM Polkowicach w obecności pracownika przedsiębiorstwa.

W wyniku oględzin posypywarki, sprawdzenia danych identyfikacyjnych, cech fabrycznych, porównaniu ich z przedłożonymi dokumentami stwierdzono iż przedmiotowa posypywarko-piaskarka jest w znaczny stopniu zużyta. Zespół skrzyni ładunkowej z licznymi rozległymi ogniskami korozji z perforacją na całej powierzchni skrzyni ładunkowej, sita skorodowane i częściowo zdeformowane.

Tasma gumowa przenośnika zniszczona, zespół napędowy rozrzutnika niesprawny


Brak plandeki skrzyni ładunkowej. Opony rozrzutnika bez powietrza, odkształcone - nie nadające się do dalszej eksploatacji.

#### OPINIA KOŃCOWA


- Przedstawiony do badania rozrzutnik wymaga usunięcia wad i usterek wymienionych w niniejszej opinii (naprawy głównej).

- Jego wartość rynkowa ustalona na podstawie danych pochodzących z obserwacji rynku w zakresie kształtowania się cen używanych piaskarek z uwzględnieniem stanu technicznego w dniu badania określa się na kwotę 4500,00 zł brutto. Słownie cztery tysiące pięćset złotych.

Rzeczoznawca  
  
 - fotografie - szt. 8



Lubin dnia 31 sierpnia 2022r.



2393  
 Stowarzyszenie Rolników  
 Państwowy Zakład Siewnych  
 RZEM  
 UCA