



Przedsiębiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
Kancelaria Ogólna
Wpłynęło dnia

LABORATORIUM POMIARÓW „TACHO-SERWIS,,

Piotr Kuriata

ul, Szttygarska 26, 59-300 Lubin

telefon kom. 509-415-916 email: tachoserwislubin@wp.pl

15. 06. 2020

Nr.....liczba zał.....
Podpis.....

OCENA TECHNICZNA nr: TS-6/2019

z dnia: 2020/06/06

Wykonawca oceny: mgr Piotr Kuriata
Właściciel: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
Adres: ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
Zlecenie: z dnia 03.06.2020r. nr ZLE/000063/2020
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Zlecenie Firmy PGM POLKOWICE,
2. Oględziny i badanie pojazdu,
3. Katalog cen rynkowych INFO-EKSPERT 06/2020 oraz obserwacji rynku w zakresie kształtowania się cen rynkowych pojazdów.
4. Doświadczenia rzeczoznawcy wykonującego opinię.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: JELCZ Model pojazdu: WUKO SCK-3i Rok prod.: 1994
Wersja: P422K Nr rejestracyjny: DPL U944
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny

Nr identyfikacyjny (VIN)	SUJP422BAR0000149
Rok produkcji	1994
Data pierwszej rejestracji	07.12.1994
Dopuszczalna masa całkowita "KG"	14300
Masa własna "KG"	7800
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym,
Układ cylindrów	rzędowy
Liczba cylindrów	6
Pojemność / Moc silnika	11100ccm / 179KW
Liczba osi	2
Rodzaj napędu	4X2
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Przebieg "km"	169316

Do oględzin podstawiono samochód specjalny marki JELCZ 422 zabudowany cysterną typu SCK-3 celem jego wyceny.

Oględziny pojazdu przeprowadzono w Polkowicach w dniu 27.05.2020r, w obecności przedstawiciela zlecniodawcy.

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku oględzin pojazdu stwierdzono iż stan techniczny pojazdu jest adekwatny do jego wieku oraz przebiegu.

Pojazd jest kompletny.

Kabina kierowcy z korozją węzłów konstrukcyjnych, poszycie blacharskie kabiny z licznymi ubytkami lakierniczymi, skorodowane.

Poszycie cysterny z ubytkami lakierniczymi, skorodowane.

Resory odkształcone. Przewody instalacji pneumatycznej ze śladami korozji.

Lustra reflektorów matowe.

Badanie techniczne ważne do 22.08.2020r.

Opony o rozmiarze 11.00R20.

Zużycie opon 50%.

OPINIA KOŃCOWA


- Przedstawiony do badania i wyceny samochód specjalny marki JELCZ nr rej. DPL U944, nr VIN SUJP422BAR0000149 wymaga napraw lakierniczo-blacharskich kabiny kierowcy, podwozia, cysterny.
Poszczególne podzespoły pojazdu zużyte eksploatacyjnie.
Zużycie to odpowiada okresowi jego eksploatacji oraz przebiegu ustalonego na podstawie spisaną danych z licznika kilometrów.
- Wartość rynkowa ustalono metodą porównawczą z uwagi na fakt iż system "info-ekspert" nie uwzględnia wartości pojazdów których wiek przekracza 20lat.
- Wartość urządzeń ustalona na podstawie danych pochodzących z obserwacji rynku w zakresie kształtowania się cen używanych pojazdów z uwzględnieniem stanu technicznego i przebiegu w dniu badania określa się na kwotę **14 500,00 zł netto**,
słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych⁰⁰/100

Integralną częścią opinii stanowią fotografie – szt.9

Wycenę sporządzono w 2 egzemplarzach.

Wycenę sporządził:

Piotr Kuriata



Lubin dn. 06 czerwca 2020r.

Wydając niniejszą opinię Stowarzyszenie RTSiRD zastrzega wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, uszkodzone części i zespoły oraz wady montażowe pojazdu. Opinia wydana według najlepszej wiedzy rzeczoznawcy, który jednak nie odpowiada za treść opinii opartej na danych co do, których został wprowadzony w błąd przez zlecniodawcę.



2393
Stowarzyszenie Techniki Rolniczej
Ostódzka
RZĘCZO
mgr Piotr

